

## نکات ایمنی آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات

موقع کار آچار سه نظام بر روی دستگاه فراموش نشود و قبل از روشن کردن دستگاه از سفت بودن سه نظام و برداشتن آچار اطمینان حاصل کنید.




برای بیرون آوردن دوشاخه از پریز برق، هرگز کابل را نکشید.



موقع کار دستگاههای دوار از برداشتن کاور و لمس کردن شفت جدا خودداری کنید.



قبل از روشن کردن دستگاه حتما کاور را روی شفت قرار دهید.



هنگام بروز مشکل ، برای خاموش کردن دستگاه از دکمه اضطراری استفاده کنید



از هرگونه شوخی در محیط آزمایشگاهی جدا خودداری نمایید.



کمیته بهداشت، ایمنی و محیط زیست  
دانشگاه گیلان